



## COMITE DE QUARTIER DE SOEIX

DEMANDES	LIEUX	REPOSES
Date du busage du fossé	Au pied de la côte de la Taoulère	Programmation Juin 2019
Nettoyage du ruisseau	Ruisseau Callé	Fait.
L'engazonnement du cimetière est-il prévu ?	Cimetière	Oui et allée principale revêtue.
Demande d'améliorer l'entretien des espaces verts	Centre de Soeix	OK : Demande prise en compte.
Demande rebouchage	Chemin des Palombières	Fait.
Déplacement du panneau d'entrée d'agglomération dans le sens Eysus/Soeix pour le mettre en face de la maison de Mme Martin (maison précédant la propriété de M. Pedeflous)	En face de chez Mme Martin	La maison de Madame MARTIN est située à EYSUS. La limite de commune est juste après.
Trouver une solution pour assurer la sécurité des enfants qui empruntent la départementale pour rentrer chez eux, depuis l'arrêt du bus. Voir si la descente du bus des enfants peut se faire au retour, comme auparavant, au "Cédez le passage en bas de la Taoulère" et, au départ sur le parking EDF avec ajout d'un passage piétons avec panneau clignotant qui traverse la départementale ?		Il convient de connaître le nombre d'enfants afin de contacter les Services du Conseil Départemental, gestionnaire des ramassages scolaires, afin de lui proposer les dispositifs indiqués.
Un container en face de l'abreuvoir a été enlevé, le seul restant déborde. Peut-on le remettre ?	Chemin Lasclottes (Bager Nord)	Courrier au SICTOM, gestionnaire des containers.
Container en très mauvais état : peut-on le remplacer ?	Bager Sud	Courrier au SICTOM, gestionnaire des containers.
Mettre panneau décharge interdite	Au niveau de la Source Calle	A faire.
Même problème de décharge : peut-on faire quelque chose ?	Chemin Camanot	A faire.

DEMANDES	LIEUX	REPONSES
Est-il possible de remettre en place le défibrillateur sur le mur de la propriété de M. et Mme Mousqué avec leur autorisation ?	Maison faisant l'angle de la rue Ste Lucie et la route du Gave d'Aspe	Oui : nous allons voir les autorisations nécessaires auprès des propriétaires (M. et Mme MOUSQUE).
Réflexion sur un colobarium (coût, possibilité technique ...) car, à moyen terme, il n'y aura plus de places pour être enterré. Une réflexion doit être menée.	Dans tous les cimetières d'Oloron Ste-Marie	Un colobarium existe déjà au cimetière Ste-Marie. Une étude, pour un colobarium au cimetière Notre Dame, est en cours. La création des colobariums dans tous les cimetières n'est pas, à ce jour, envisagé.
Livre Lib : Voir si on peut changer son orientation ou le fermer avec un plexiglass afin d'éviter que les livres ne se mouillent par temps de pluie		Demande prise en compte.
Entrée de buse partiellement obstruée --> à nettoyer. Monsieur Joseph HOURAT se tient à disposition pour situation.	Côte de la Camiasse	Fait.
Bordure évacuation d'eau complètement obstruée par la terre et les herbes --> à gratter et nettoyer	Bas de la Camiasse : A partir du n° 14, côté droit, en se dirigeant vers D238/Oloron	Fait.

AVIS DE M. LE MAIRE : 
AVIS DU D.G.S. : 

PROCHAINE REUNION LE 11 MARS 2019